

小中学校で平成23年度に地上5cmで $0.23 \mu\text{Sv}/\text{h}$ を超えた箇所の平成24年度の測定結果(23校42箇所)

(単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$)

| No. | 学校番号 | 学校名 | 区 | 測定場所 | 平成23年度 | | | | 平成24年度 | |
|-----|------|---------|-----|---------------|--------|------|-------|------|--------|------|
| | | | | | 追加清掃前 | | 追加清掃後 | | 清掃前 | 清掃後 |
| | | | | | 5cm | 50cm | 5cm | 50cm | 5cm | 5cm |
| 1 | 1 | 新磯小学校 | 南区 | プール横雨樋下 | 0.31 | 0.12 | 0.17 | - | 0.18 | - |
| 2 | 4 | 上溝小学校 | 中央区 | LPガス横側溝 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | - | 0.06 | - |
| 3 | 6 | 大沢小学校 | 緑区 | B・C棟渡り廊下雨樋下 | 0.29 | 0.11 | 0.14 | - | 0.15 | - |
| 4 | | | | A・B棟渡り廊下雨樋下 | 0.31 | 0.10 | 0.10 | - | 0.11 | - |
| 5 | | | | プール横雨樋下 | 0.25 | 0.12 | 0.14 | - | 0.08 | - |
| 6 | 10 | 大野小学校 | 南区 | 作業室奥雨樋下 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | - | 0.25 | 0.14 |
| 7 | | | | 機械室道路側雨樋下 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | - | 0.11 | - |
| 8 | | | | 西渡り廊下雨樋下 | 0.29 | 0.11 | 0.19 | - | 0.13 | - |
| 9 | 17 | 東林小学校 | 南区 | 校舎雨樋下 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | - | 0.06 | - |
| 10 | 18 | 相武台小学校 | 南区 | 校舎渡り廊下雨樋下① | 0.44 | 0.14 | 0.18 | - | 0.18 | - |
| 11 | | | | 放送室前雨樋下 | 0.54 | 0.17 | 0.15 | - | 0.26 | 0.15 |
| 12 | | | | 校舎渡り廊下雨樋下② | 0.40 | 0.13 | 0.21 | - | 0.19 | - |
| 13 | | | | 事務室前雨樋下 | 0.38 | 0.14 | 0.07 | - | 0.17 | - |
| 14 | | | | 渡り廊下横雨樋下① | 0.30 | 0.09 | 0.09 | - | 0.08 | - |
| 15 | | | | 渡り廊下横雨樋下② | 0.27 | 0.07 | 0.15 | - | 0.06 | - |
| 16 | 22 | 桜台小学校 | 南区 | 防災備蓄倉庫雨樋下 | 0.28 | 0.12 | 0.10 | - | 0.05 | - |
| 17 | 25 | 鶴の台小学校 | 南区 | 灯油庫雨樋下 | 0.25 | 0.10 | 0.14 | - | 0.14 | - |
| 18 | | | | 体育館雨樋下 | 0.56 | 0.13 | 0.15 | - | 0.07 | - |
| 19 | 27 | 緑台小学校 | 南区 | 体育館渡り廊下横雨樋下 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | - | 0.12 | - |
| 20 | 40 | 大島小学校 | 緑区 | 楽焼小屋裏雨樋下 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | - | 0.11 | - |
| 21 | 45 | 大野台中央 | 南区 | 児童クラブ北側雨樋下 | 0.26 | 0.08 | 0.22 | - | 0.07 | - |
| 22 | 47 | 九沢小学校 | 緑区 | 体育館裏雨樋下① | 0.62 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | - |
| 23 | | | | 体育館裏雨樋下② | 0.32 | 0.18 | 0.20 | - | 0.11 | - |
| 24 | | | | 体育館裏雨樋下③ | 0.31 | 0.16 | 0.12 | - | 0.09 | - |
| 25 | 51 | 若松小学校 | 南区 | プール更衣室裏雨樋下 | 0.62 | 0.19 | 0.16 | - | 0.19 | - |
| 26 | 52 | 新宿小学校 | 中央区 | 倉庫横雨樋下① | 0.32 | 0.15 | 0.22 | - | 0.14 | - |
| 27 | | | | 倉庫横雨樋下② | 0.29 | 0.12 | 0.12 | - | 0.17 | - |
| 28 | 54 | もえぎ台小学校 | 南区 | 中庭倉庫雨樋下 | 0.32 | 0.10 | 0.12 | - | 0.10 | - |
| 29 | 70 | 千木良小学校 | 緑区 | 体育館横雨樋下 | 0.47 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | - |
| 30 | 5 | 旭中学校 | 緑区 | B棟昇降口裏雨樋下 | 0.38 | 0.17 | 0.15 | - | 0.17 | - |
| 31 | 8 | 相模台中学校 | 南区 | PTA昇降口外雨樋下 | 0.32 | 0.13 | 0.14 | - | 0.14 | - |
| 32 | 20 | 相原中学校 | 緑区 | 校庭石灰庫裏雨樋下 | 0.25 | 0.08 | 0.15 | - | 0.11 | - |
| 33 | | | | 体育器具庫雨樋下 | 0.49 | 0.12 | 0.15 | - | 0.10 | - |
| 34 | | | | A棟横作業部屋西雨樋下 | 0.24 | 0.09 | 0.16 | - | 0.06 | - |
| 35 | | | | プレハブ校舎入口北西雨樋下 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | - | 0.08 | - |
| 36 | 21 | 上溝南中学校 | 中央区 | 体育館・プール間②雨樋下 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | - | 0.16 | - |
| 37 | | | | 体育館・プール間③雨樋下 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | - | 0.13 | - |
| 38 | | | | 武道場①雨樋下 | 0.41 | 0.16 | 0.17 | - | 0.16 | - |
| 39 | | | | 武道場③雨樋下 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | - | 0.16 | - |
| 40 | 24 | 由野台中学校 | 中央区 | 格技場裏(武道場)雨樋下 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | - | 0.20 | - |
| 41 | 26 | 鵜野森中学校 | 南区 | 作業室B雨樋下 | 0.63 | 0.19 | 0.18 | - | 0.23 | - |
| 42 | 28 | 相模丘中学校 | 緑区 | A棟東側角雨樋下 | 0.40 | 0.10 | 0.14 | - | 0.09 | - |
| 合計 | | 23校 | | 42箇所 | | | | | | |

※ 網掛け部分は、平成24年度も $0.23 \mu\text{Sv}/\text{h}$ を超えた箇所

※ 小中学校では、平成23年度は清掃を実施後に放射線量の測定を行った。その際、市の暫定基準値を超えた箇所について追加清掃をおこな