

救急車による交通事故の発生について

救急車が救急現場へ向かう際、軽貨物自動車と接触する事故が発生しましたのでお知らせします。

事故に遭われた方をはじめ、関係者や市民の皆様にご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

1 発生日時

令和5年2月19日（日）16時46分頃

2 発生場所

相模原市緑区下九沢2004番地1先 六地藏（2）交差点

3 事故の内容、経過

16時42分に出場した北消防署大沢分署の救急車が、救急現場へ向かう途中、赤信号の交差点を直進しようとした際、左側から交差点内に進入し、救急車に気づき停止した軽貨物自動車と接触しました。この事故による負傷者はありません。

16時48分に同救急車が向かっていた救急現場に、別の救急車を出場させました。なお、搬送された方は、医療機関において軽症と診断されております。

事故原因につきましては、赤信号の交差点に進入する際、救急隊員の周囲の確認が不十分であったため、左側から走行してきた軽貨物自動車に気づかなかったことによるものです。

4 再発防止策

緊急走行時、特に赤信号の交差点進入時には一時停止を行い、周囲の安全確認を徹底してまいります。

問合せ先
北消防署警備課
電話 042-774-0119（代表）
対応責任者 大友 祐一