

小中学校で過去に地表5cmで0.23 μSv/hを超えた箇所の測定結果(27校49箇所)

(単位: μSv/h)

No.	学校番号	学校名	区	測定場所	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度
					追加清掃前	追加清掃後	清掃前	清掃後	清掃前	清掃後	
1	1	新磯小学校	南区	プール横雨樋下	0.31	0.17	0.18	-	0.15	-	0.06
2	4	上溝小学校	中央区	L Pガス横側溝	0.26	0.12	0.06	-	0.07	-	0.11
3	6	大沢小学校	緑区	B・C棟渡り廊下雨樋下	0.29	0.14	0.15	-	0.16	-	0.08
4				A・B棟渡り廊下雨樋下	0.31	0.10	0.11	-	0.12	-	0.09
5				プール横雨樋下	0.25	0.14	0.08	-	0.14	-	0.11
6	10	大野小学校	南区	作業室奥雨樋下	0.24	0.19	0.25	0.14	0.15	-	0.07
7				機械室道路側雨樋下	0.31	0.14	0.11	-	0.13	-	工事中
8				西渡り廊下雨樋下	0.29	0.19	0.13	-	0.11	-	0.12
9	17	東林小学校	南区	校舎雨樋下	0.35	0.17	0.06	-	0.09	-	0.11
10	18	相武台小学校	南区	校舎渡り廊下雨樋下	0.44	0.18	0.18	-	0.17	-	0.06
11				放送室前雨樋下	0.54	0.15	0.26	0.15	0.20	-	0.13
12				校舎渡り廊下雨樋下	0.40	0.21	0.19	-	0.13	-	0.09
13				事務室前雨樋下	0.38	0.07	0.17	-	0.07	-	0.09
14				渡り廊下横雨樋下	0.30	0.09	0.08	-	0.03	-	0.10
15				渡り廊下横雨樋下	0.27	0.15	0.06	-	0.07	-	0.07
16	22	桜台小学校	南区	防災備蓄倉庫雨樋下	0.28	0.10	0.05	-	0.13	-	0.13
17	25	鶴の台小学校	南区	灯油庫雨樋下	0.25	0.14	0.14	-	0.14	-	0.10
18				体育館雨樋下	0.56	0.15	0.07	-	0.04	-	0.07
19	27	緑台小学校	南区	体育館渡り廊下横雨樋下	0.23	0.11	0.12	-	0.08	-	0.08
20	40	大島小学校	緑区	楽焼小屋裏雨樋下	0.26	0.15	0.11	-	0.05	-	0.07
21	45	大野台中央小学校	南区	児童クラブ北側雨樋下	0.26	0.22	0.07	-	0.06	-	施設立替
22	47	九沢小学校	緑区	体育館裏雨樋下	0.62	0.19	0.08	-	0.05	-	0.05
23				体育館裏雨樋下	0.32	0.20	0.11	-	0.05	-	0.09
24				体育館裏雨樋下	0.31	0.12	0.09	-	0.13	-	0.08
25	51	若松小学校	南区	プール更衣室裏雨樋下	0.62	0.16	0.19	-	0.15	-	0.14
26	52	新宿小学校	中央区	倉庫横雨樋下	0.32	0.22	0.14	-	0.07	-	0.17
27				倉庫横雨樋下	0.29	0.12	0.17	-	0.14	-	0.13
28	54	もえぎ台小学校	南区	中庭倉庫雨樋下	0.32	0.12	0.10	-	0.06	-	0.06
29	70	千木良小学校	緑区	体育館横雨樋下	0.47	0.20	0.07	-	0.06	-	0.07
30	505	旭中学校	緑区	B棟昇降口裏雨樋下	0.38	0.15	0.17	-	0.07	-	0.13
31	508	相模台中学校	南区	PTA昇降口外雨樋下	0.32	0.14	0.14	-	0.05	-	0.13
32	520	相原中学校	緑区	校庭石灰庫裏雨樋下	0.25	0.15	0.11	-	0.09	-	0.09
33				体育器具庫雨樋下	0.49	0.15	0.10	-	0.12	-	0.12
34				A棟横作業部屋西雨樋下	0.24	0.16	0.06	-	0.08	-	0.14
35				プレハブ校舎入口北西雨樋下	0.31	0.11	0.08	-	0.13	-	0.07
36	521	上溝南中学校	中央区	体育館・プール間 雨樋下	0.26	0.18	0.16	-	0.12	-	工事中
37				体育館・プール間 雨樋下	0.24	0.14	0.13	-	0.07	-	工事中
38				武道場 雨樋下	0.41	0.17	0.16	-	0.08	-	0.07
39				武道場 雨樋下	0.38	0.15	0.16	-	0.09	-	0.11
40	524	由野台中学校	中央区	格技場裏(武道場)雨樋下	0.29	0.15	0.20	-	0.04	-	0.06
41	526	鶴野森中学校	南区	作業室B雨樋下	0.63	0.18	0.23	-	0.09	-	0.17
42	528	相模丘中学校	緑区	A棟東側角雨樋下	0.40	0.14	0.09	-	0.17	-	0.09
43	15	清新小学校	中央区	東側道路面の校舎側から1本目の雨どい下 1	-	-	0.82	0.09	0.12	-	0.09
44				東側道路面の校舎側から2本目の雨どい下 1	-	-	0.40	0.07	0.08	-	0.06
45				東側道路面の校舎側から3本目の雨どい下 1	-	-	1.10	0.10	0.15	-	0.09
46				北側公民館面の道路側から3本目の雨どい下 1	-	-	0.52	0.10	0.15	-	0.08
47	21	共和小学校	中央区	プール更衣室裏雨樋下	0.18	-	0.38	0.14	0.12	-	0.07

No.	学校番号	学校名	区	測定場所	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度
					追加清掃前	追加清掃後	清掃前	清掃後	清掃前	清掃後	
48	42	弥栄小学校	中央区	体育館裏雨樋下	0.14	-	0.29	0.14	0.12	-	0.09
49	11	麻溝台中学校	南区	プールトイレ裏雨樋下	-	-	0.11	-	0.24	0.16	0.11
合計		27校		49箇所							

小中学校では、平成23年度は清掃を実施後に放射線量の測定を行った。その際、市の暫定基準値を超えた箇所について追加清掃をおこなった。

- 1 市民等から情報提供があった箇所