

相模大野駅北口自転車駐車場内のシャッター破損の発生について

相模大野駅北口自転車駐車場（新館）のシャッターが第三者により破損させられる被害が発生しましたので、次のとおりお知らせします。

- 1 発生日時 令和元年6月21日（金）午前1時50分から午前1時52分頃
- 2 発生場所 相模大野駅北口自転車駐車場（新館）1階
（相模原市南区相模大野4丁目3番1号）
- 3 事件の内容
令和元年6月21日（金）午前1時50分から午前1時52分頃、当該自転車駐車場の地下1階に通じる部分に設置してあるシャッターを、何者かに蹴られ、シャッターが破損したものです。
開場時に警備員が発見し、警察に連絡、実況見分が行われました。
なお、自転車の盗難等、その他の被害は確認されませんでした。
- 4 今後の対応等
市は、警察に被害届を提出する準備を行っております。

問合せ先
都市整備課
直通電話 042-769-8258
対応責任者 細野



相模大野駅北口自転車駐車場（新館）シャッター破損状況（全景）



相模大野駅北口自転車駐車場（新館）シャッター破損状況（ガイドレール部）