

農業用水路に設置されたグレーチング（鋼製ふた）等の盗難被害について

相模原市南区新戸において、令和5年5月18日（木）以降、農業用水路に設置された鉄板等の盗難被害が発生したため、次のとおりお知らせします。

- 1 発覚日時 ①令和5年5月18日（木） 午前11時00分頃
②令和5年5月25日（木） 午前11時20分頃
③令和5年5月31日（水） 午後2時00分頃

- 2 発生場所 ①相模原市南区新戸1661付近
②相模原市南区新戸1383付近
③相模原市南区新戸1272付近



3 内容及び経過

- ① 令和5年5月18日（木）午前11時00分頃に農業用水路に設置されているグレーチングが無くなっていると付近の農家から農政課に通報がありました。
現地を確認し、グレーチング3枚が無くなっていることを確認しました。
- ② 令和5年5月25日（木）午前11時20分頃に農業用水路に設置されている鉄板が無くなっていると付近の農家から通報があったと相模原南警察署から農政課に連絡がありました。
現地を確認し、鉄板1枚及び止水板1枚が無くなっていることを確認しました。
- ③ 令和5年5月31日（水）午後2時00分頃に農業用水路に設置されているグレーチング2枚が無くなっていることを農政課職員が現場移動中に発見しました。

4 対応状況

- ① 令和5年5月19日（金）に相模原南警察署へ被害届を提出し、令和5年5月25日（木）に耕作車両の出入りに支障があるため、応急処置としてコンクリート蓋3枚を設置しました。
- ② 相模原南警察署と被害届の提出について、調整中です。
- ③ 令和5年5月31日（水）に相模原南警察署へ被害届を提出し、安全対策としてバリケードを設置しました。

引き続き、復旧までの間、歩行者等に危険が生じる箇所については、安全対策を施すとともに、パトロールの強化や住民周知等を進めてまいります。

問い合わせ

農政課

直通電話042-769-9232

対応責任者氏名 高野