

旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年10月時点）

次回更新予定
令和8年1月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【令和7年8、9、10月の主な工事内容】

旧焼却施設	掘削、地中構造物撤去、分析調査
調整槽	土間・基礎(地下)解体
曝気槽	建屋解体、土間・基礎(地下)解体、汚染土壌除去
その他	場内整備

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



【状況写真】

①、② 曝気槽

曝気槽の解体を令和7年8月より進めています。
曝気槽周辺の汚染土壌は掘削除去し、土の入れ替えを行い整地していきます。

①(曝気槽 解体)



②(曝気槽周辺 汚染土壌除去)



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年10月時点）

