旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和7年4月時点)

【施設概要】

施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡ (多目的グラウンドB含む)

【今月の主な工事内容】

管理棟	土間·基礎(地下)解体
管理棟脱臭室	建屋解体、土間·基礎(地下)解体
洗車場	地中構造物撤去
敷地南側擁壁	擁壁解体

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



※建物、地中構造物の解体状況は次ページをご確認ください。

【状況写真】

①、② 南側擁壁 解体

敷地南側の境界沿いにあるコンクリート擁壁を解体しています。 擁壁については、隣接地への影響や安全性を考慮し、分割しながら、解体を進めています。





③ 管理棟 土間·基礎(地下)解体

3月より管理棟の地下部分の解体を行っていますが、 作業の安全性及び効率化を図るため、西側の壁を撤去し、 複数台の重機での解体を進めています。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和7年4月時点)

