

相生公園における折れ枝の落下による事故について

相生公園の樹木から折れ枝が落下し、公園利用者に当たり怪我をする事故が発生しましたのでお知らせいたします。

本件につきまして、事故にあわれた方並びに市民の皆様にご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます。

1 事故発生日時

令和6年10月7日（月） 午後3時10分頃

2 発生場所

相生公園（相模原市中央区富士見3丁目13番）

3 事故の概要

相生公園内の樹木（ケヤキ）の折れ枝が落下し、公園利用者1名（60代・男性）に当たったものです。

怪我の状況としては、右額の打撲と切り傷です。

折れ枝は、直径約2センチメートル、長さ約165センチメートルです。

4 原因

事故の原因は現在調査中です。

5 対応

事故発生後、速やかに市職員が現場を確認し、折れ枝については撤去するとともに、事故にあわれた方に直接お会いしてお詫びし、怪我の状況を確認しました。

引き続き、事故の被害者の方とは連絡をとり、寄り添った対応を行ってまいります。

皆様が安心してご利用いただける公園であるよう、樹木管理につきましてより一層の強化を図ってまいります。

<現場状況写真>



問合せ先
公園課
電話 042-769-8243
対応責任者 新井